



位置図



中部縦貫道 油坂峠道路 位置図



崩壊箇所と迂回路（一般国道158号 大野市上半原）



令和7年7月18日(金)14時～
仮設道路(迂回路)開通(※)

被害概要
斜面崩壊
幅 90m、高さ 100m



※対面通行可

※崩壊斜面の変状が確認された場合や雨量によっては、安全確保の観点から
通行止め措置を行う場合があります

令和7年7月4日撮影